Содержание

Пред	цисловие	4
Введ	цение	6
Терм и опр	ины ределения	8
Глава	a 1	
	роение плоского контура	10
Глава	a 2	
Пост	роение модели и создание чертежа	
дета.	ли и использованием базовых операций	27
2.1.	Призма. Построение модели и создание	
	чертежа	30
2.2.	Пирамида со сквозным отверстием.	
	Построение модели и создание чертежа	43
2.3.	Полый шар со сквозными отверстиями.	
	Построение модели и создание чертежа	55
Глава	a 3	
Пост	роение модели и создание чертежа	
дета	ли с использованием базовых	
и кон	нструкционных операций	67
3.1.	Основание. Построение модели и создание	
	чертежа	68
3.2.	Вал. Построение модели и создание чертежа .	90
Лите	ература	110
Прил	тожение	111

Предисловие

При проектировании изделий не достаточно быстро делать электронные модели. Электронная модель изделия должна позволять вносить в нее изменения, чтобы конструктор мог быстрее приходить к окончательному решению. Иначе без достаточно точной формализации исходного задания, или без достаточно полной проработки обстановки смежниками или ведущими конструкторами он просто не приступит к своей работе.

Возможность внесения улучшений в проект до самого последнего момента работы над ним, потенциально несет в себе более высокое качество проекта.

Современные программные решения позволяют моделировать трехмерные объекты практически любой степени сложности, используя базовый инструментарий САD-модуля.

Пособие предназначено для самостоятельной работы с системой автоматизированного проектирования Autodesk Inventor.

Описание выполнено на базе системы Autodesk Inventor 2012 Professional, настройки системы выбраны «по умолчанию», расположение и состав ленточного интерфейса соответствует первому запуску системы.

В пособии рассмотрены алгоритмы решений задач, построений моделей и выполнение чертежей деталей с подробным описанием всех последовательно выполняемых операций и команд.

Для описания выбраны построения редактируемых моделей деталей.

Классификация *моделей деталей* по набору накладываемых *геометрических зависимостей* и простановке *размерных зависимостей*.

«**Быстрые**» модели деталей — модели деталей, в которых размерные зависимости между собой не связаны.



- **Нередактируемые** «быстрые» модели деталей, в которых изменения одного или нескольких значений размерных зависимостей приводят к непредсказуемым изменениям формы моделей деталей.
- **Редактируемые** «быстрые» модели деталей, в которых изменения одного или нескольких значений размерных зависимостей приводят к предсказуемым корректным изменениям формы моделей деталей.
- «**Texhuческие**» модели деталей «быстрые» редактируемые модели деталей, в которых размерные зависимости частично или полностью связаны между собой.

Предисловие 5

• **Частично связанные** — «технические» модели деталей, в которых несколько размерных зависимостей связаны между собой или они образуют несколько групп связанных размерных зависимостей, при этом группы между собой не имеют связи.

• **Полностью связанные** — «технические» модели деталей, в которых все размерные зависимостей связаны между собой и зависят от одного значения доминирующей размерной зависимости.

Первой задачей является построение *контура*, предназначенного для проработки построения *примитивов*, наложения *геометрических зависимостей* и простановки *размерных зависимостей*.

Далее рассмотрены задачи, в которых заданы простые геометрические формы (Призма, Пирамида и Шар). В этих задачах для построения моделей использованы базовые операции («Выдавливание», «Вращение», «Лофт» и «Сдвиг»). При выполнении чертежей рассмотрены построения видов, простых разрезов (соединение вида и разреза в одном изображении), нанесение размеров на чертеже.

Затем рассмотрены задачи, в которых представлены предметы, близкие по конфигурации к деталям машиностроения: «тела вращения» и «не тела вращения». При построении моделей в этих задачах использованы как базовые операции, так и конструкционные операции («Резьба», «Отверстие», «Фаска» и т.д.). При выполнении чертежей рассмотрены построения видов, простых, сложных (ступенчатых) и местных разрезов, сечений, выносных элементов и нанесение размеров на чертеже.

Введение

Согласно ГОСТ 2.052–2006 «Электронная модель изделия. Общие положения» определены три вида трехмерных электронных моделей.

Твердотельная модель — трехмерная электронная геометрическая модель, представляющая форму изделия как результат композиции заданного множества геометрических элементов с применением операций булевой алгебры к этим геометрическим элементам.

Поверхностная модель – трехмерная электронная геометрическая модель, представленная множеством ограниченных поверхностей, определяющих в пространстве форму изделия.

Каркасная модель — трехмерная электронная геометрическая модель, представленная пространственной композицией точек, отрезков и кривых, определяющих в пространстве форму изделия.


В графической системе Autodesk Inventor проектирование изделий машиностроения основано на использовании *твердотельных моделей деталей* и сборочных единиц.

Создание модели и чертежа детали осуществляется с помощью файловшаблонов детали (*.ipt) и чертежа (*.idw).

Графическая система Autodesk Inventor Professional 2012 использует форму интерфейса, главной частью которого является *лента*.

Ленточный интерфейс (Лента) – тип интерфейса, основанный на *панелях инструментов*, разделенных *вкладками*.

Расположение элементов интерфейса в системе Autodesk Inventor 2013




Введение 7

1. **Khonka «Inventor»** — кнопка, предоставляющая доступ к инструментам, позволяющим создать, открыть, сохранить и опубликовать файл, а также к параметрам и настройкам системы Autodesk Inventor.

- **2.** *Панель быстрого доступа* отображение часто используемых *команд* на панели быстрого доступа.
- 3. **Вкладка** элемент *ленточного интерфейса*, который позволяет переключаться между предопределенными наборами *панелей ленточного интерфейса*.
- **4. Панель (панель инструментов)** элемент ленточного интерфейса, в котором расположены инструменты и команды моделирования. Для каждой вкладки набор панелей различен.
- **5. Команда** действие, которое может выполнить пользователь, направленное на моделирование *электронных моделей изделия* и её элементов.
- **6. Панель «Инфоцентр»** *панель*, предназначенная для поиска различной информации, доступа к разделам справки и обновлениям программных продуктов.
- 7. **Видовой куб** инструмент для управления ориентацией 3D видов.
- **8.** *Панель навигации панель*, обеспечивающая доступ к инструментам навигации, включая инструменты *видовой куб* и *штурвал*.
- **9.** *Браузер* (*Дерево построений*) область окна программы, в которой представлена иерархическая структура взаимоотношений между элементами деталей, сборок и чертежей (панель инструментов, в которой записывается история всех построений).
- **10.** *ПСК (пользовательская система координат)* активная система координат, которая задает *основную рабочую плоскость XY* и направление *основной рабочей оси Z* для создания *чертежей* и моделирования.
- **11.** *Строка состояния панель*, предназначенная для вывода вспомогательной информации: параметров *модели*, подсказок к *командам* и т.д.
- **12.** *Прафическое окно* основная область отображения в системе Autodesk Inventor (область отображения *модельного пространства*).

Структурная схема модели



Термины и определения

Модельное пространство – пространство в координатной системе электронной модели изделия, в которой выполняется электронная геометрическая модель (ГОСТ 2.052).

Электронная модель изделия — электронная модель детали или сборочной единицы по ГОСТ 2.102.

Электронная геометрическая модель (модель детали) — электронная модель изделия, описывающая геометрическую форму, размеры и иные свойства изделия, зависящие от его формы и размеров (ГОСТ 2.052).

Элемент модели детали (элемент) — часть модели детали, которую можно построить, используя одну *операцию* для построения.

Геометрический элемент — идентифицированный (именованный) геометрический объект, используемый в наборе данных (ГОСТ 2.052).

Геометрическим объектом могут быть точка, линия, плоскость, поверхность, геометрическая фигура.

Чертеж детали (чертеж) – документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля (ГОСТ 2.102).

Примитивы – простейшие геометрические объекты (точка, отрезок прямой, сплайн, дуга окружности, окружность, прямоугольник, многоугольник правильный и др.).

Контур — совокупность *примитивов*, определенным образом расположенных в пространстве.

Геометрическая зависимость — задание положения *примитива* на *рабочей плоскости* и/или *примитивов* между собой.

Размерные зависимости — задание величины *примитива* на *рабочей плоскости* и/или расстояния между *примитивами*.

Размеры для моделирования – размеры, которые требуется выдержать при построении контира и модели детали.

Размеры на чертеже — для определения величины изображенного изделия и его элементов служат размерные числа, нанесенные на *чертеже* (ГОСТ 2.307).

Вспомогательная геометрия — совокупность *геометрических элементов*, которые используются в процессе создания геометрической *модели* изделия, но не являются элементами этой *модели* (ГОСТ 2.052).

Основные рабочие плоскости – плоскости мировой декартовой прямоугольной системы координат (XY, XZ и YZ).

Основные рабочие оси – оси мировой декартовой прямоугольной системы координат $(X, Y \cup Z)$.

Основная рабочая точка — точка начала мировой декартовой прямоугольной системы координат.

Рабочие плоскости, рабочие оси, рабочие точки – плоскости, оси и точки, не совпадающие с *основными рабочими плоскостями* и используемые для построений.

Базовые операции — универсальные *операции* для построения элементов модели детали.

Конструкционные операции — операции для создания определенных конструктивных элементов модели детали.

Базовые операции	Конструкционные операции
«Выдавливание»	«Отверстие»
«Вращение»	«Оболочка»
«Лофт»	«Резьба»
«Сдвиг»	«Ребро жесткости»
	«Пружина»
	«Сопряжение»
	«Фаска»

Глава 1

Построение плоского контура

В основе построения любой трехмерной модели в системе Inventor лежит плоский контур. Даже самая сложная модель состоит из набора контуров и примененных к ним операций по созданию трехмерной модели. Сам контур создается в режиме «Эскиз» из простейших геометрических фигур (примитивов): отрезок, сплайн, окружность, дуга, точка и др.

Существует множество способов построения контура. Всегда необходимо знать расположение контура на рабочей плоскости. Особенно это существенно, когда в модели детали два или более контуров, которые требуется расположить между собой в пространстве должным образом.

Этапы построения контура:

- 1. Разбиение *контура* на *примитивы*, из которых может состоять *контур*.
- 2. Определение размеров для моделирования примитивов контура.
- 3. Выбор начального *примитива* и его расположения на *рабочей плоскости* для построения *контура*.
- 4. Определение последовательности построения *примитивов контиура*.
- 5. Определение *геометрических* и *размерных зависимостей* для каждого *примитива контура*.

Взаимосвязь *примитивов* создается при помощи *геометрических зависимостей*. При отсутствии *геометрических зависимостей* может непредсказуемо измениться форма *контура* и ориентация его *примитивов*.

Система Inventor во время построения подсказывает некоторые *геометрические зависимости*, но не всегда эти *геометрические зависимости* оказываются необходимыми. На начальной стадии обучения целесообразно ставить требуемые *геометрические зависимости* **вручнию**.

Далее, при употреблении определения **«произвольно»** при построении *примитивов*, подразумевается, что автоматическая простановка *геометрических зависимостей* системой Autodesk Inventor не используется.

В системе Autodesk Inventor 2012 есть возможность отключить автоматическую простановку геометрических зависимостей при построении примитивов.

На вкладке «Эскиз» в панели «Зависимость» раскрыть выпадающее меню.

Снять выделение с настройки «Формирование зависимости».

После данной настройки геометрические зависимости не будут проставляться автоматически.

Примеры нанесенных вручную геометрических зависимостей


«Параллельность»		«Совмещение»		«Концентричность»	
		-			
до	после	до	после	до	после

«Коллине	арность»	«Перпендикуляр- ность»		«Горизонтальность»	
	* [
до	после	до	после	до	после


«Касательность»		«Сглаживание»		«Симметричность»	
		-			
до	после	до	после	до	после

«Равел	нство»	«Фиксация»		«Вертикальность»	
· · ·					
до	после	до	после	до	после

В системе имеются *примитивы*, которые уже содержат в себе ряд геометрических зависимостей.



Геометрические зависимости наложены таким образом, что у *прямоугольника* противоположные стороны всегда параллельны, а смежные перпендикулярны. И концы *отрезков*, из которых состоит *прямоугольник*, всегда совмещены. У *многоугольника* – стороны равны и соответствующие концы *отрезков* совмещены.



Для построения примитивов фаска и сопряжение используются созданные ранее примитивы.


При нарушении целостности этих *примитивов* ряд *геометрических зависимостей* снимается автоматически.

Размерные зависимости формы Размерные зависимости расположения \$44 \$20

Примеры размерных зависимостей для моделирования

Задача: Построить *контур* по размерам, указанным на рис. 1, затем *контур* выдавить толщиной $5\,\mathrm{mm}$.

Контур должен соответствовать следующему требованию: изменение одного или нескольких значений размерных зависимостей приводит к предсказуемым корректным изменениям формы модели детали (модель детали принадлежит к группе «быстрых редактируемых» моделей).



Создадим новый проект. Использование проектов позволяет запоминать информацию о размещении данных проекта и редактируемых файлов, а также поддерживать связи между ними.

Создание нового файла детали

Нажимаем на кнопку «Inventor», из выпадающего меню выбираем «Создать». В появившемся диалоговом окне «Новый файл» необходима закладка «Метрические», открываем файл-шаблон детали «Обычный (мм).ipt».

В закладке «Метрические» находятся файлы-шаблоны с метрической системой единиц.

При открытии нового файла, система по умолчанию переходит в **режим «Эскиз»**.


Анализ задачи и выбор последовательности построения

Рассмотрен один из вариантов анализа задачи и выбора последовательности построения.


Выполнение задачи будет проходить в двух режимах:

- построение контира в режиме «Эскиз»
- выдавливание контура в режиме «Модель»

1. Разбиение контура на примитивы



2. Определение размеров для моделирования



3. Выбор начального *примитива* и его расположения на *рабочей плоскости*

Для контура на рис. 1 одной из возможных точек начала построения является центр $\partial y u$ окружности диаметра 30 мм. Начнем построение контура с этой $\partial y u$, а ее центр расположим в точке с координатами (0,0).

4. Определение последовательности построения *примитивов контура*

Дуга окружности $\emptyset 30$ мм.

Прямоугольник со сторонами 25×30 мм.

2 отрезка, соединяющие дугу окружности с прямоугольником.

Шестиугольник.

3 окружности $\varnothing 6$ мм (круговой массив из окружностей).

5. Определение *геометрических и размерных зависимостей* для каждого *примитива*

	Геометрические зависимости
 Дуга окружности Ø30 мм 	1 – «Фиксация»
• Прямоугольник со сторонами 25×30 мм 30 25	_
• 2 отрезка, соединяющие дугу окружности с прямоугольником	1 — «Совмещение» 2 — «Горизонталь- ность» 3 — «Параллельность» 4 — «Равенство»
 Шестиугольник ф24 	1 — «Горизонталь- ность» 2 — «Совмещение»
 З окружности Ø6 мм (круговой массив из окружностей) 55 № 3 от в. 	_


Построение контура

1. Построение дуги окружности ∅30 мм

- Из панели «Рисование» выбираем команду «Дуга: центр». Вызываем из панели «Рисование» выпадающее меню и выбираем команду "Точный ввод". Центр дуги ставим в точку с координатами X=0, Y=0 (рис. 2). Точки начала и конца дуги окружности ставим произвольно, как показано на рис. 3.
- Из панели «Зависимость» выбираем команду геометрической зависимости «Фиксация» (рис. 4) и применяем к центру дуги окружности.



Рис. 2







Рис. 4

Геометрическую зависимость «Фиксация» необходимо поставить лишь для того, чтобы после простановки размерной зависимости и изменения радиуса дуги окружности на требуемый, центр дуги остался в начале координат. Иначе он может произвольным образом переместиться в любую точку рабочей плоскости, то есть станет неизвестным расположение дуги окружности в пространстве.

Поскольку изначально для построения дуги окружности $\varnothing 30$ мм был взят примитив «Дуга», а не примитив «Окружность», то размерную зависимость Inventor ставит не диаметром, а радиусом. Тогда значение радиуса равно 15 мм.

Размерные зависимости проставляются с помощью команды «Размеры».

• Из *панели «Зависимость»* выбираем *команду «Размеры»*. Ставим *размерную зависимость* на *дугу* окружности, затем меняем числовое значение радиуса на 15 мм (рис. 5).



2. Построение *прямоугольника* со сторонами 25×30 мм

• Из *панели «Рисование»* выбираем *команду «Прямоугольник»*, располагаем *примитив произвольно* на *рабочей плоскости*, как показано на рис. 6.





Рис. 6

- Из панели «Зависимость» выбираем команду «Размеры» и ставим на прямоугольник размерную зависимость формы, показывающие габариты (рис. 7), затем размерные зависимости расположения относительно начала построения, то есть от центра дуги окружности, до соответствующих сторон прямоугольника (рис. 8).
- Изменяем значения *размерных зависимостей* на требуемые (рис. 9), которые указанны на рис. 1.




3. Построение *отрезков*, соединяющих *дугу окружности* с *пря-* моугольником

• Выбираем *команду «Отрезок»*, располагаем *отрезки произвольно* между *дугой* и *прямоугольником*, как показано на рис. 10.

Один конец каждого из отрезков лежит на стороне прямоугольника, а второй на окончании дуги окружности, то есть необходимо воспользоваться геометрической зависимостью «Совмещение».

- Выбираем команду «Совмещение», указываем сначала на один конец одного из *отрезков*, затем на ближнюю сторону *прямоу-гольника*. Аналогично повторяем и для второго *отрезка*.
- *Геометрическую зависимость «Совмещение»* накладываем на свободные концы *отрезков* и соответствующие *дуги* (рис. 11).



Теперь, как бы в дальнейшем не изменялась конфигурация контура, один конец отрезков всегда будет принадлежать стороне прямоугольника, а второй всегда концу дуги окружности.

Из чертежа контура (рис. 1) видно, что данные отрезки расположены вдоль оси X, параллельны и равны между собой, то есть уже известны геометрические зависимости, которые необходимо к ним применить: «Горизонтальность», «Параллельность» и «Равенство».

- Выбираем *команду «Горизонтальность»*, накладываем на один из *отрезков*.
- Выбираем команду «Параллельность», применяем к двум отрезкам, которые должны быть параллельны.
- Команду «Равенство», так же применяем к обоим отрезкам.

При помощи зависимостей удалось расположить отрезки на рабочей плоскости, связать их с дугой окружности и прямоугольником должным образом. Осталось поставить размерную зависимость. Чтобы избежать дополнительных построений и зависимостей, необхо-

Конец ознакомительного фрагмента. Приобрести книгу можно в интернет-магазине «Электронный универс» e-Univers.ru