


СОДЕРЖАНИЕ



| | |
|---|----|
| ВВЕДЕНИЕ | 7 |
| Коротко о длинной истории kleев | 7 |
| Особенности склеивания как метода соединения деталей | 12 |
| Преимущества | 12 |
| Недостатки | 13 |
| | |
| ПРОЦЕСС СКЛЕИВАНИЯ | 15 |
| Общие принципы выбора клея и области применения | 15 |
| Подготовка места соединения под склеивание | 20 |
| Подготовка поверхности различных материалов перед склеиванием | 30 |
| Подготовка поверхности металлов | 33 |
| Подготовка поверхности пластиков | 48 |
| Подготовка поверхности резин (натуральных и синтетических) | 59 |
| Подготовка поверхности волокнистых материалов | 63 |
| Подготовка поверхности неорганических материалов | 65 |
| Подготовка поверхности древесины и подобных ей материалов | 69 |
| Подготовка окрашенной поверхности | 70 |
| | |
| ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СКЛЕИВАНИЯ | 71 |
| Использование kleев | 71 |
| Хранение клея | 71 |
| Приготовление клея | 71 |
| Нанесение клея | 72 |
| Способы склеивания | 74 |
| Дефекты склеивания | 77 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| Способы отверждения kleевых соединений | 77 |
| Давление склеивания | 80 |
| Клеящие материалы и их свойства | 82 |
| Животные клеи | 83 |
| Рыбные клеи | 83 |
| Клеи из альбумина крови | 84 |
| Клеи на основе казеина | 85 |
| Клеи на основе производных целлюлозы | 86 |
| Клеи на основе соевых и растительных белков | 91 |
| Крахмальные клеи | 91 |
| Клеи на основе различных термопластичных смол | 92 |
| Клеящие композиции на основе растительных масел и смол | 94 |
| Клеи на основе восков | 95 |
| Клеи-расплавы | 95 |
| Водные клеи и клеи с органическими растворителями | 98 |
| Клеи на основе натурального каучука | 99 |
| Клеи на основе нитрильных каучуков | 100 |
| Клеи на основе дивинилстирольных каучуков | 102 |
| Клеи на основе бутилкаучука и полизобутилена | 104 |
| Клеи на основе полихлоропреновых (неопреновых) каучуков | 105 |
| Клеи на основе регенерированного каучука | 107 |
| Клеи на основе производных каучуков | 109 |
| Акрилатные клеи | 110 |
| Клеи на основе дизэфиров акриловой кислоты | 112 |
| Клеи на основе аллилдигликолькарбоната | 113 |
| Цианакрилатные клеи | 114 |
| Клеи на основе изоцианатов | 116 |
| Полиуретановые клеи | 118 |

ОТЛИЧНЫЕ КЛЕИ

клей

Поролон-2 88 П-1

88-Metal 88-НТ

УР-600 88-СА

Мастер 88-luxe

Производство и оптовые поставки

111141, г.Москва, ул.Электродная, 10

тел./факс: 7(095) 368-7341, 176-3714

www.rogneda.ru

нпп РОГНЕДА®

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| Фурановые клеи | 120 |
| Клеи на основе иономерных смол | 121 |
| Нейлоновые клеи | 124 |
| Эпоксидные клеи | 122 |
| Эпоксинейлоновые клеи | 129 |
| Эпоксидно-полиамидные клеи | 130 |
| Эпоксидно-полисульфидные клеи | 132 |
| Эпоксидно-полиуретановые клеи | 133 |
| Фенольно-эпоксидные клеи | 134 |
| Клеи на основе фенолоформальдегидных смол (отверждаемые кислотами) | 135 |
| Клеи на основе фенолоформальдегидных смол (горячего отверждения) | 136 |
| Меламиноформальдегидные клеи | 137 |
| Клеи на основе фенолоформальдегидных смол и неопреновых каучуков | 139 |
| Клеи на основе фенолоформальдегидных смол и нитрильных каучуков | 140 |
| Клеи на основе фенолоформальдегидных смол и поливинилбутираля | 141 |
| Клеи на основе фенолоформальдегидных смол и поливинилформала | 142 |
| Клеи на основе резорцинформальдегидных и фенолрезорцинформальдегидных смол | 144 |
| Мочевиноформальдегидные клеи | 145 |
| Полиамидные клеи | 147 |
| Фенольно-полиамидные клеи | 149 |
| Феноксидные клеи | 150 |
| Полиароматические клеи | 152 |
| Полиэфирные клеи | 156 |
| Клеи на основе аллильных смол | 157 |
| Полистирольные клеи | 159 |
| Клеи на основе поливинилацеталей | 159 |
| Поливинилацетатные клеи | 160 |
| Простые поливиниловые эфиры | 161 |
| Поливиниловый спирт | 162 |
| Поливинилхлорид (ПВХ) | 163 |
| Клеи на основе кремнийорганических соединений | 163 |
| Керамические или огнеупорные неорганические клеи | 167 |
| Неорганические клеи и цементы | 169 |
| Некоторые часто встречающиеся бытовые ситуации | 174 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| «Вывих» ноги у табуретки из места крепления | 175 |
| Ремонт деревянного изделия, имеющего поперечный надлом, продольную трещину или расслоение | 176 |
| Наклеивание отслоившегося шпона, слоистых пластиков на основу | 178 |
| Ремонт декоративных предметов | 179 |
| Ремонт корпусов бытовой аппаратуры | 182 |
| Ремонт надувных изделий и тентовых покрытий. | 183 |
| Ремонт обуви | 186 |
| Маленькие хитрости | 187 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

| | |
|--|-------------|
| 1. Перечень типов клеев | 189 |
| 2. Склейываемые материалы и используемые клеи | 190 |
| 3. Клеи для бытового применения | Цв. вкладка |

ВВЕДЕНИЕ

Основные задачи склеивания — восстановление целостности ранее разрушенного изделия или соединение деталей во вновь изготавливаемом.

КОРОТКО О ДЛИННОЙ ИСТОРИИ КЛЕЕВ

С тех самых пор, как человек слез с дерева и стал преобразовывать мир, его окружают предметы (вещи), созданные его руками. При их изготовлении человеку пришлось научиться соединять части предметов. Характерно, что вещам свойственно ломаться. И вот с тех самых давних пор люди, хуже или лучше, занимались склеиванием. По своему значению для человечества открытие возможности склеивать, kleить, приклеивать можно сравнить с изобретением колеса. Этот способ соединения позволяет делать то, что никакими другими способами не удастся.

Вещества, которые можно было использовать в качестве первых kleев, человеку обнаружить было нетрудно: смола деревьев, природные битумы в местах выделения нефти, соки растений, содержащие природные каучуки, клейкие выделения животных (шкура рыб, жилы животных). На основе палеонтологических изысканий можно утверждать, что kleить люди научились раньше, чем вязать узлы. Найдены наконечники стрел и копий, закрепленные на древках волокнистым материалом, пропитанным древесной смолой, или жилами животных, без помощи узлов.

Необходимость заставила человека в зависимости от решаемой задачи комбинировать и улучшать уже известные ему рецепты. Применение огня позволило сильно расширить ассортимент kleев и разнообразить способы их применения. Горячий битум, расплавы самородной серы — это то, что мы сейчас назвали бы kleями-расплавами. Нанесение на плетенку многих слоев каучукосодержащего сока дерева гевеи с последующим копчением в дыму костра (способ изготовления сосудов для воды примитивными племенами индейцев Южной Америки) — пример использования процесса вулканизации резины. Овладев огнем, люди научи-

ВВЕДЕНИЕ

лись производить из животного сырья группу kleев, существующих до настоящего времени. Это так хорошо всем известный столярный клей, изготавливаемый из костей, мездровый — из мездры, жил и сухожилий животных. Памятен нам по русским народным сказкам рыбий клей, образующийся при вываривании несъедобных частей осетровых рыб, которыми в сказочные времена Россия была очень богата. Сборку луков, содержащих разнородные материалы — кость, рог, древесину, жилы, удавалось произвести только благодаря этому клею. К древнейшим следует отнести казеиновый клей, получаемый из молочного белка казеина. С тех пор как известна мука — пшеничная, рисовая, известны и клейстеры соответствующего названия.

Грамотное использование (сплющить, сложить крест-накрест, спрессовать, высушить) природных свойств папируса, имеющего волокнистую структуру и внутри стебля клейкий сок, позволило древним египтянам дать человечеству первую «бумагу».

Не все знают, что появление покровных красок (т.е. красок, которые не впитываются в окрашиваемый материал, а образуют защитно-декоративную пленку на его поверхности) изначально обязано существующим на тот момент kleям, которые составляют основу таких красок и используются как связка для красочной композиции.

Композиции на основе высыхающих (окисленных) масел и жиров появились позднее и в рамках этой книги рассмотрены не будут.

Развитие естественных наук в очень большой степени обязано kleям, которые позволили ученым-практикам создавать необходимые приборы и механизмы, склеивая материалы, которые не удавалось соединить как-либо иначе. И наоборот, ученые-практики часто являлись изобретателями новых рецептов kleев и технологий склеивания. Например, Менделеев с его «менделеевской замазкой», которая широко использовалась в научных приборах и для их ремонта.

Однако даже в начале этого столетия основными в практике склеивания считались животные и растительные kleи, которые и до этого времени были в употреблении тысячи лет. И в настоящее время они широко применяются для склеивания пористых материалов, например бумаги. В период первой мировой войны казеиновые kleи широко использовались для изготовления деревянных каркасов самолетов. При их эксплуатации выяснилось, что kleи такого типа недостаточно стойки к действию влаги и обрастают плесневыми грибками. Недостатки kleев природного происхождения послужили важным стимулом для создания новых kleев.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие химии, и в первую очередь органической химии, открытие длинных цепных молекул — полимеров явилось важнейшим шагом в развитии науки о kleях. Именно натуральные полимеры были основой всех первых природных kleев. Понимание механизмов взаимодействия таких молекул, совершенствование органического синтеза позволило синтезировать новые, отличные от природных, полимеры и производить на их основе kleи с заранее заданными свойствами, получить которые в прежние времена не представлялось возможным.

В 1930-е годы на основе синтетических смол создаются новые kleи. Первыми синтетическими соединениями, применявшимися в склеивании, стали фено-лоформальдегидные смолы. Важнейшими преимуществами вновь разработанных kleев перед ранее применявшимися являлись их исключительная стойкость к действию влаги, к обрастианию плесневыми грибками, а также ряд других необходимых эксплуатационных характеристик. Требования промышленности привели к созданию модифицированных композиций на основе фенольных смол, содержащих синтетические каучуки. В 1950-е годы в качестве основы kleев стали применяться эпоксидные смолы. Сейчас синтетические полимеры — основа большинства выпускаемых промышленностью kleев. Полимеры используются и для изготовления липких лент и наклеек. Нанесенный на них kleевой состав не высыхает и не затвердевает со временем.

В настоящее время kleи на основе природных веществ отошли на второй план. Их по-прежнему активно используют реставраторы, копиисты, художники. Однако в большинстве областей их вытеснили современные kleи на основе синтетических веществ. Это обусловлено дорогоизнью компонентов природных kleев, непостоянством состава, сложной для крупнотоннажного производства технологией получения и зачастую более низкими по сравнению с современными синтетическими kleями потребительскими свойствами. Немодифицированные природные kleи в большей степени подвержены разрушению микроорганизмами, обладают меньшей прочностью kleевого шва, недостаточной водостойкостью и термостойкостью по сравнению со специализированными современными композициями, а также совсем непригодны для склеивания новых, не известных предкам материалов (абсолютное большинство пластмасс).

Современные kleи выпускают жидкими, желеобразными и пастообразными, в виде прутков или лент (kleи-расплавы), в виде порошков-полуфабрикатов, из которых kleящий состав готовят непосредственно перед употреблением. Качество kleя — его вязкость, время жизни, т.е. время, в течение которого kleй не

ВВЕДЕНИЕ

только сохраняет свои клеящие свойства, но и сохраняет характеристики, необходимые для его нормального нанесения на поверхность склеивания, а также водостойкость, цвет и прочность клеевого шва — зависит от его состава, в первую очередь, от основы клея. Так, клеи на основе белков (полимеров животного происхождения) — казеиновый (на основе казеина — белка молока) и костный (на основе белка коллагена) дают прочные швы с низкой водостойкостью. Клеи на основе каучуков дают прочный и эластичный шов, но подвержены разрушению под действием органических растворителей. Нитроцеллюлозные клеи, представляющие собой раствор в органических растворителях продукта нитрации целлюлозы (природного полимера, получаемого из древесины), удобны тем, что быстро высыхают, а клеевой шов достаточно водостоек. Однако эти клеи огнеопасны. Клеи на основе эпоксидных смол — синтетических полимеров, которые отверждаются под действием специально добавляемого реагента (отвердителя), дают прочный, водостойкий шов, стойкий к действию кислот, органических растворителей, и не содержат летучих растворителей. Однако такой шов отличается низкой эластичностью, что представляет собой серьезный недостаток, если Вы собираетесь заклеить подошву ботинка. Клеи, образующие соединения с меньшей прочностью, но более эластичные, например, получают на основе других синтетических полимеров, таких как поливинилхлорид (ПВХ), поливинилацетат (ПВА), полиамидов, перхлорвиниловой смолы.

Области применения клеев обширны и разнообразны. Главные потребители клеев в настоящее время — бумажная, деревообрабатывающая и обувная отрасли. Резко растет использование клеев при производстве промышленного оборудования, в строительстве, в строительных конструкциях, в средствах транспорта, в контрольно-измерительных, электрических и оптических приборах, а также для военных и космических целей. В последние десятилетия было разработано много новых клеев, более простых, эластичных и долговечных, позволяющих склеивать современные материалы (разнообразные новые пластики и композит). Разработке новых клеев сопутствовали работы по совершенствованию оборудования и технологии склеивания. Все это позволило создать принципиально новые типы конструкций. В авиации — сделать силовые авиационные детали (лопасти несущего винта вертолета, обшивку фюзеляжа самолетов) было бы невозможно без использования сотовых kleеных материалов. В автомобильной промышленности — крепление фрикционных накладок дисков сцепления и тормозных колодок без использования заклепок; сборка целиком пластиковых кузовов на kleю.

Классификация клеев представлена в **Табл. 1**.

ВВЕДЕНИЕ

Таблица 1. Классификация kleев по происхождению и основе

| Происхождение (основа) kleев | Клеящие составляющие |
|------------------------------|---|
| Природные клеи | |
| Животное | Белковые (альбуминовый — на основе белка крови), животные (включая рыбные), казеиновые, желатиновые и на основе пчелиного воска |
| Растительное | Природные смолы (аравийская камедь, трагант, канифоль, канадский бальзам и т.д.), масла и воски (карнаубский воск, льняное масло и т.д.), белки (протеин соевых бобов), углеводы (крахмал, декстрины) |
| Неорганическое | Неорганические материалы (силикаты, окись магния, фосфаты, свинцовый глет, сера и т.д.); минеральные воски (парафины); минеральные смолы (копал, янтарь); битумы (включая асфальты) |
| Синтетические клеи | |
| Эластомеры | Натуральный каучук (его производные — в том числе хлорированные, гидрохлорированные и циклические каучуки). Синтетические каучуки и их производные — бутилкаучук, полизобутилен, полибутиадиены (в том числе сополимеры со стиролом и акрилонитрилом); полизопрен, полихлоропрены, полиуретаны, кремний-органические каучуки, полисульфиды, полиолефины (в том числе сополимеры этилена с винилхлоридом и этилена с пропиленом). Регенерированные каучуки |
| Термопласти | Производные целлюлозы (ацетаты, ацетобутираты, эфиры каприновой кислоты, нитраты, оксиэтилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлоза). Винильные полимеры и сополимеры (поливинилацетат, поливиниловый спирт, поливинилцетали, поливинилхлорид, поливинилиденхлорид, поливинилалкиловые эфиры). Насыщенные сложные полизифиры (полистирол, полиамиды — в том числе нейлон и его модификации). Полиакрилаты (полимеры на основе метакриловой и акриловой кислот, цианакрилаты, акриламид). Простые полизифиры (полигидроксизифир, эфиры полифенолов). Полисульфоны. |
| Термопротивные полимеры | Аминопласти (мочевино- и меламиноформальдегидные и их модификации). Эпоксиды и их модификации (эпоксидно-полиамиидные, эпоксидно-битумные, эпоксидно-полисульфидные, эпоксидно-нейлоновые композиции). Фенольные смолы и их модификации (феноло- и резорциноформальдегидные; фенолонитрильные, фенолонеопреновые и фенолоэпоксидные композиции). Сложные полизифиры (ненасыщенные). Полиароматические полимеры (полимииды, полибензоимидазолы, полибензотиазолы, полифенилены). Фурановые полимеры (фенолофурановые) |

ОСОБЕННОСТИ СКЛЕИВАНИЯ КАК МЕТОДА СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Склейивание, несомненно, намного удобнее и проще, чем другие известные способы. Оно позволяет использовать самые разнообразные материалы, которые могут существенно отличаться по своим свойствам, упругости и толщине. Можно также соединять тонкие листовые материалы без деформации и коробления (см. Рис. 1).




Рис. 1. Способ крепления тонких листовых материалов:
а — хорошо; б — плохо

Склейивание дает возможность изготавливать изделия сложной формы, для которых неприемлемы другие способы сборки. Непрерывность kleевого соединения приводит к равномерному распределению внутренних напряжений по всей площади склеивания и позволяет полностью использовать прочность элементов конструкции. Этот метод не требует применения какого-либо дополнительного инструмента и материалов. С помощью клея можно прикрепить крючки к кафельной стене кухни или починить сломанную табуретку, не используя дрель и шурупы. Отсутствие заклепок и болтов снижает массу всей конструкции. Вы сможете сберечь силы, время, и Вам не придется убирать мусор, неизбежный после использования дрели. Иногда клей просто незаменим — не будет же Вы соединять с помощью болтов и гаек части разбитой любимой вазочки Вашей тещи или сломанные детали пластмассовой игрушечной машинки Вашего сына. Клей дает возможность сделать практически незаметными следы такого ремонта. Применение клея позволяет соединять материа-

лы, чувствительные к нагреву, деформирующиеся или разрушающиеся при сварке или пайке. Клеи обладают хорошими герметизирующими и электроизоляционными свойствами и могут стать барьером, предотвращающим воздействие влаги и химических реагентов на соединяемые детали. Клеи незаменимы при строительстве и ремонте квартиры, в производстве мебели, изготавлении и ремонте обуви. В настоящее время выпускается множество новых клеев для ремонта автомобиля. Совершенно необходимы клеи в быту. При современном широком ассортименте клеев практически в любом случае можно выбрать клей с заранее заданными свойствами, нужными для решения конкретной задачи.

НЕДОСТАТКИ

Практически единственный серьезный недостаток — неразборность клеевого соединения. Однако в недалеком будущем и он, вероятно, будет преодолен. Уже сейчас существуют многократно используемые «застежки» на основе липких лент с невысыхающим клейким слоем. Уже в настоящее время разработаны так называемые электрореологические составы. В простых словах механизм их действия можно описать следующим образом: пока через клеевой шов течет электрический ток, клей «держит». Выключил подачу тока — расклеилось.

К условным недостаткам можно отнести то, что на настоящий момент не существует клеев, способных выдержать все неблагоприятные условия и воздействия одновременно. К примеру, клеи на основе ПВА негорючи, но обладают недостаточной водостойкостью. И наоборот, водостойкие нитроцеллюлозные клеи огнеопасны. Исправить положение помогают современные модифицирующие добавки. Так, современные модифицированные клеи на основе ПВА куда более водостойки, чем традиционный немодифицированный клеевой состав.

Невозможность сразу же получить полную прочность соединения, как этого можно добиться, например, сваркой, нельзя отнести к недостаткам, просто эту особенность клеевых соединений необходимо учитывать при работе.

В некоторых случаях процесс склеивания может оказаться сложным из-за необходимости осуществлять специальную предварительную подготовку склеиваемых поверхностей и поддерживать необходимые температуру и давление в процессе склейки.

К недостаткам склеивания следует отнести также то, что современные клеи на основе органических растворителей могут быть ядовиты и (или) вызывать ал-

ВВЕДЕНИЕ

лергические реакции. Обычно для человека опасны только исходные реагенты. После отверждения, удаления растворителя получившийся материал шва безопасен для пользователя.

Только полное понимание особенностей склеивания как метода соединения, его достоинств и недостатков позволит Вам добиться хорошего результата.

*Меры предосторожности всегда указаны
в инструкции по применению.*

Чтобы избежать отравления, четко следуйте инструкции!

ПРОЦЕСС СКЛЕИВАНИЯ

Если Вы решили, что свою задачу будете осуществлять с помощью клея, то оптимального результата можно ожидать только при условии тщательного выполнения всех необходимых стадий, входящих в процесс склеивания. Склейивание состоит из нескольких основных взаимозависимых этапов.

1. Выбор клея или kleev. На этом этапе Вам необходимо оценить условия, в которых данное kleевое соединение будет работать, требования, которые к нему будет предъявлять жизнь, а также природу склеиваемых материалов.

2. Подготовка места соединения специально под склеивание. Оценка величины и типа действующих в соединении напряжений способствует более правильному выбору kleev.

3. Правильная подготовка поверхности перед склеиванием.

4. Собственно склеивание. Оно включает в себя такие операции, как нанесение kleя, фиксация склеиваемых деталей, отверждение kleя. Время и температура являются важными взаимозависимыми факторами склеивания.

Эти вопросы будут далее подробно рассмотрены в соответствующих разделах книги.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА КЛЕЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Как мы уже отмечали, выбор современных kleev необыкновенно широк. Практически в любом случае Вы сможете найти клей, который отвечал бы поставленным задачам.

Основная проблема заключается в том, чтобы удерживать склеенные элементы за счет прилипания к их поверхностям, а значит, из всего имеющегося многообразия необходимо выбрать те kleev, которые достаточно хорошо прилипают к участвующим в склеивании материалам. В дальнейшем способность прилипать мы будем называть для краткости адгезией.

Под адгезией принято понимать сцепление, возникающее между двумя приведенными в соприкосновение разнородными материалами. В случае клеевых соединений адгезия — это сцепление между kleящим веществом (адгезивом) и склеиваемой поверхностью (субстратом), когезия — это сцепление внутри клеевых материалов (т.е. внутри клеевого шва).

Свойства склеиваемых материалов и характер обработки поверхностей перед склеиванием — очень важные факторы, которые должны учитываться при подборе клея. Если есть выбор из нескольких различных по свойствам kleев, то остановиться следует на имеющем максимальную адгезию к склеиваемым субстратам. В идеале, при разрушении клеевого шва оно должно идти по материалу субстрата, а не по материалу шва. Однако малопрочные материалы, например ткани, войлок, рыхлые сорта древесины, практически всегда будут менее прочными, чем клей. В таких случаях, как правило, можно эксплуатировать клеевую конструкцию в любых условиях, которые будут выдерживать субстрат, без опасения, что разрушится шов. Целесообразнее сэкономить деньги, не применяя сверхпрочных и дорогостоящих kleев (см. Рис. 2).




Рис. 2. Характер разрушения клеевого соединения:
а и б — когезионный; в — адгезионный; г — на 60% адгезионный
и на 40% когезионный

Если Вам приходится склеивать одноименные материалы (дерево с деревом, резину с резиной, сталь со сталью и т.п.), то Ваша задача по выбору клея относительно проста. Если же Вы собираетесь склеивать разнородные материалы (сталь с резиной, дерево с пластмассой, кожу с полиуретаном и т.п.), а такая необходимость возникает очень часто, то количество пригодных для решения этой задачи kleев значительно уменьшается из-за необходимости хорошей адгезии и к тому, и к другому субстрату.

Важными характеристиками субстратов являются их толщина и прочность, особенно в тех случаях, когда от клеевого шва требуется достаточная эластичность. Для склеивания гибких материалов, например резины, тонких пластико-

вых пленок, металлической фольги и т.п., которые при эксплуатации подвергаются изгибу, не следует использовать жесткие, хрупкие клеи. Жесткий слой клея может растрескаться и вызвать снижение прочности kleевого соединения. Различия в эластичности или коэффициентах термического расширения клея и склеиваемого материала могут привести к появлению в kleевом шве внутренних напряжений. Они способны разрушить соединение еще до того, как к нему будут приложены какие-либо внешние эксплуатационные нагрузки.

Следующим важным моментом при выборе клея является температурный режим, в котором будет работать kleевое соединение, а также сила и длительность механических нагрузок, которым оно будет подвергаться. К примеру, статуэтка чертика с отбитой головой производства Каслинского завода художественного литья и треснувший блок цилиндров «Жигулей» изготовлены из одного и того же материала — чугуна. Однако статуэтка, скорее всего, будет находиться при постоянной комнатной температуре и не будет испытывать на себе никаких нагрузок, разве что Вы снова уроните ее с книжной полки. В первом случае важно, чтобы kleевой шов был незаметен, а прочность его имеет второстепенное значение. В случае же с блоком цилиндров kleевое соединение работает в условиях постоянной вибрации, перемены температур от -35°C (зима, непрогретый двигатель) до $+110^{\circ}\text{C}$ (двигатель в рабочем режиме). Декоративность kleевого шва во второй ситуации Вас вряд ли волнует. Маловероятно, что один и тот же клей сумеет успешно справиться с той и другой задачами. Действительно, для ремонта статуэтки можно воспользоваться цианакрилатными kleями, немодифицированными kleями на основе эпоксидных смол. Для ремонта блока цилиндров подойдут клеи, обеспечивающие длительные, сравнимые со временем жизни самого двигателя, прочность, термостойкость, высокую теплопроводность. Этим требованиям соответствуют металлонаполненные композиции на основе эпоксидных смол, органосилоксанов и пр.

Еще одним фактором является несовместимость субстрата с kleем или хотя бы с одним из его компонентов. Например: коррозия металла, вызванная повышенной кислотностью kleя, миграция пластификатора из субстрата в kleй (или наоборот) с последующим падением прочности kleевого шва, отрицательное воздействие растворителя, входящего в состав kleя, или летучих продуктов, выделяемых при его отверждении, на склеиваемые пластики (особенно пленочные и пористые).

Не стоит забывать о влиянии условий, в которых будет осуществляться работа по склеиванию, т.е. время жизни kleевой композиции должно соотноситься со временем проведения работ по склейке. Для ясности приведу примеры. Условия



задачи: разбитая на *л* кусков любимая вазочка тещи; в наличии выбранный клей — эпоксидная смола десятиминутного отверждения. Принимаясь за решение этой, на первый взгляд, примитивной задачи, мы легко можем совершить как минимум три ошибки. Первая: смешать с отвердителем требуемое количество эпоксидной смолы, необходимое для выполнения всей работы, тем самым поставив себя в невыносимые условия нехватки времени для аккуратной и точной сборки деталей. Вторая: Вы работаете достаточно быстро и ухитряетесь уложиться в отпущеные Вам 10 мин. Но в то время, как Вы заканчиваете клеить горлышко вазочки, куски, составляющие нижнюю часть, сместились, и в этом деформированном виде вазочки на Ваших глазах превращается в прочную, но уродливую. Третья: выбирая клей, Вы исходили из его прочности и удобства работы, не учитывая при этом заметность полученных швов, а в таких работах невидимость ремонта часто важнее прочности. Правильным решением задачи было бы использование силикатных связующих материалов или даже яичного белка, которые при склеивании фарфора дают совершенно незаметные клеевые швы. Если же Вы хотите в отремонтированную подобным образом вазочку еще и воду наливать, то вазочку необходимо изнутри обработать водостойкими составами, например нитролаком или паркетными лаками на основе эпоксидных смол.

При работе с kleями необходимо учитывать, каким образом по отношению к горизонтали расположена поверхность, на которую Вы собираетесь наносить клей. Не забывайте, что клеи имеют разную консистенцию. Жидкие более экономичны и легче наносятся, но это верно только в отношении горизонтальных или слабонаклонных поверхностей. Также такие составы незаменимы при работе, где клей нужно ввести в тонкие трещины, что бывает необходимо, когда по ряду причин нет возможности разнять склеиваемые элементы (см. Рис. 3).




Рис. 3. Склейивание объекта с трещинами

Работая на вертикальных или, тем более, потолочных поверхностях, рациональнее использовать более вязкие, пастообразные, гелеобразные, быстрогустеющие клеи или мастики. В настоящий момент можно найти серию клеев на основе одного и того же адгезива, имеющих совершенно разную консистенцию (жидкость, гель, паста), что позволяет применять их для различных материалов (линолеум, обои, потолочные панели). При соединении деталей, которые плохо подогнаны друг к другу, необходимы зазорозаполняющие клеи (вязкие, вспененные или с большим количеством наполнителя), в то время как для склеивания тщательно подогнанных деталей нужны низковязкие клеящие материалы.



В процессе работы часто оказывается важной липкость клея. Липкость, или клейкость, клея обеспечивает фиксацию деталей после того, как они были прижаты друг к другу. Липкость обычно изменяется в очень широких пределах и зависит от специфических свойств клея. Хорошую липкость проявляют латексные клеи после удаления основной массы жидкой фазы (воды). Поэтому они прекрасно наносятся на бумагу, после чего влага впитывается подложкой, а клей на поверхности становится вязким и очень липким, что обеспечивает отличное схватывание.

На каждой упаковке клея — будь то тюбик, баночка или ведро — приводятся данные, которые производитель считал необходимым довести до пользователя. Это не всегда исчерпывающая информация, но внимательно ознакомьтесь хотя бы с тем, что есть, и убедитесь, что Вы ее поняли. Если у Вас возникли вопросы, попробуйте получить ответы на них у продавца. Зачастую у него имеются более подробные рекламные материалы по предлагаемой продукции.

Перед приобретением клея внимательно прочтите инструкцию по применению!

ПОДГОТОВКА МЕСТА СОЕДИНЕНИЯ ПОД СКЛЕИВАНИЕ

В случае если Вы решили воспользоваться клеем для сборки задуманного Вами изделия, будь то шкафчик на кухне, пластиковые ящики для цветов на балконе или что-то еще, Вам необходимо заранее продумать конструкцию клеевого соединения, учитывая те напряжения, которые будут в нем возникать. Существуют четыре типа нагружения (напряжений) клеевого соединения — см. **Рис. 4.**

Сдвиг. Наилучший для клеевого соединения вариант напряжения. Такое напряжение равномерно распределяется по всей площади склеивания, что позво-




Рис. 4. Основные типы напряжений:
а — сдвиг; б — равномерный отрыв или симметричное растяжение;
в — отрыв; г — внецентренное растяжение

ляет использовать площадь склеивания наилучшим образом, получая экономичное соединение с максимальной стойкостью к разрушению. Поэтому везде, где это только возможно, необходимо конструировать kleевое соединение таким образом, чтобы большая часть действующей на него нагрузки трансформировалась в kleевом шве в напряжение сдвига (см. Рис. 5).

Равномерный отрыв. Прочность при равной площади kleевых соединений, нагруженных на равномерный отрыв или сдвиг, близка. При равномерном отрыве напряжение также распределяется равномерно по всей площади склеивания (см. Рис. 6). Для соединения такого типа очень важно, чтобы склеиваемые элементы имели достаточную жесткость и под воздействием прилагаемой нагрузки не подвергались заметной деформации, поскольку нарушение этого условия приведет к неравномерному распределению напряжений в соединении.

Внекентрное растяжение. Этот тип нагружения имеет место в случае несимметричной нагрузки относительно площади склеивания или при наличии момента сил (см. Рис. 7). В противоположность предыдущему случаю равномерного отрыва при таком виде нагружения напряжения распределяются неравномерно. С одной стороны происходит их концентрация, что может привести к превышению допустимой нагрузки на этом участке kleевого шва и его разрушению. Для выравнивания напряжений потребуется большая площадь склеивания, что сказывается на экономичности склейки, а иногда является просто невыполнимым из-за конструктивных особенностей соединения.




Рис. 5. Чистый сдвиг




Рис. 6. Равномерный отрыв




Рис. 7. Внекентрное растяжение

Отдир. Этот вид нагружения возможен при условии, что один или оба склеиваемых элемента являются гибкими. Эффект отдира выражается в том, что в слое клея возникает очень высокая концентрация напряжений. Везде, где только возможно, следует избегать нагружения kleевого соединения отдирающими нагрузками (см. Рис. 8).

С учетом изложенного при конструировании изделия Вам придется обратиться к одному из четырех основных типов kleевых соединений, показанных на Рис. 9.



Рис. 8. Отдир:

а — неправильный способ нагружения; б — правильный

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)